



LE CRÉATEUR DE VOS IMPRESSIONS

INSTALLATION ET PREMIERS PAS

1/ contenu de la boîte.

- 1 imprimante **Pangea**.
- 1 bloc d'alimentation 12 volts 5 Amp.
- 1 clé de montage BTR.
- 1 câble USB
- 1 carte SD 4Go.
- Une carte Pangea pour étalonnage du Z-Offset.
- 10 mètres de fil PLA.



2/ Remerciements



Merci d'avoir fait confiance à notre marque en espérant que cette imprimante vous apporte autant de plaisir que nous avons eu à la créer. Puisse-t-elle vous apporter de longues heures d'impressions et de créativité.

3/ Mise en service et première impression.

- Téléchargez et installez sur votre ordinateur le logiciel **Cura by Pangea 3.2** ainsi que le médaillon **Pangea** disponible sur notre site web : <http://www.pangea3d.fr/telechargements.html>.
- Posez votre imprimante sur une surface plane et stable puis connectez son bloc d'alimentation.
- Posez la bobine de filament sur son support (Fig. 1)
- Passez le filament dans le détecteur de fin de fil (Fig. 2) puis insérez le ensuite dans la tête d'impression en appuyant sur le bras de l'extrudeur (Fig. 3) en veillant à bien l'enfoncer jusqu'au bout.
- Vérifiez le niveau de l'axe des X à l'aide d'un niveau à bulle (non fourni) (Fig. 4) et ajustez le éventuellement en tournant les vis trapézoïdales à droite et à gauche (Fig. 5).
- Convertissez grâce au logiciel **Cura by Pangea 3.2** votre fichier « medaillon.stl » en g-code et enregistrez le sur la carte sd.
- Insérez la carte sd dans le lecteur de l'imprimante situé à gauche de l'écran de contrôle (Fig. 6).
- Allumez l'imprimante, cliquez sur le bouton de sélection (Fig. 7), sélectionnez le menu « Impr. depuis SD » et validez en cliquant sur le bouton de sélection (Fig. 8).
- Sélectionnez le fichier « Medaillon_Pangea » et cliquez pour valider et lancer l'impression : l'imprimante démarre
Il n'y a plus qu'à la laisser faire et admirer le travail.

4/ Positionnement des clips sur le plateau.

Veiller à bien positionner les clips sur le plateau: enfoncé à fond ceux-ci pourraient entrer en contact avec la tête d'impression et l'endommager.



5/ Conseils de préparation.

Avant de lancer votre impression, nous recommandons d'appliquer une fine couche de laque sur le plateau puis de tamponner (pas essuyer) celui-ci avec un chiffon.






Fig.1



Fig.2




Fig.3



Fig.4




Fig.5



Fig.6



Fig.7



Fig.8




Fig.9

PANGEA

167/4 RUE EUGÈNE JACQUET
59700 MARCQ-EN-BARDEUL

SITE WEB : [HTTP://WWW.PANGEA3D.FR](http://www.PANGEA3D.FR)
EMAIL : CONTACT@PANGEA3D.FR